

動作確認済み機種一覧

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Naviconでの目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー通話	連絡先全件四角名前/電話番号	連絡先全件四角名前/電話番号	音量調整	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Navicon Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
Apple	iPhone XS Max	iOS12.4	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
Apple	iPhone 8	iOS12.4	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
Apple	iPhone 8 Plus	iOS12.4	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
Apple	iPhone X	iOS12.4	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
HTC	U11	Android 8.0	10019	✓	✓	✓	✓	✗ ※9	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
HTC	U12+	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✗ ※9	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S10+	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S9+	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S10	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Note9	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Note8	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Feel	Android 8.0	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リストのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リモート、一曲/リスト、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行った場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力される場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リモート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報に変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリアスマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しい場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地的定	Applications	
		携帯機器OS	マツダ コネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	遠隔先着音/通話 名前/電話番号	遠隔先着音 同期写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
Huawei	Mate 10 Pro	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Huawei	Mate 20 Pro	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Huawei	Mate 10	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Huawei	nova 3	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia XZ2 Compact	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia XZ3	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia XZ2 Premium	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia XZ2	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
ASUS	Zenfone Max Pro (M1)	Android 8.1.0	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS R2	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Google	Pixel 3	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※8	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S8	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Huawei	P smart	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 Android Autoで接続時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリア/スマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続			ハンズフリー機能			SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 自動接続	Applications	
		携帯機器OS	マツダ コネクテッド	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	遠隔先着通知 名前/電話番号	遠隔先着通知 対応写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
SHARP	AQUOS sense2	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
KYOCERA	TORQUEGO4	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※9	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
FUJITSU	arrows Be3	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
Apple	iPhone XS	iOS 13.1.2	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	
Apple	iPhone 11	iOS 13.1.2	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	
Apple	iPhone 11Pro	iOS 13.1.2	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓	
Huawei	P30 lite	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
Huawei	P30 litePremium	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
Huawei	P30 Pro	Android 9	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
Google	Pixel 3a	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
OnePlus	OnePlus 7Pro	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	
LG	V30	Android 8.0.0	10019	✓	✓	✓	✓	① ※9	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●	

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテッド画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の数と一致しません。
- ※2 全曲モードのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができます。
- ※4 リモート、一曲/リモート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力される場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテッドの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リモート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三着通話時、電話機が自動的に保留とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一時的な情報が変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリアやスマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテッドおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しい場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテッドの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダ コネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	遠隔先着音/四角 名前/電話番号	遠隔先着音 同期写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
Google	Pixel 4	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Google	Pixel 4 XL	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Huawei	nova lite 3	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Feel2	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
LG	LG style	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia 5	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※7	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia 6	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※7	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A20	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
OPPO	OPPO Reno A	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※7	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
LG	GBX ThinQ	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS sense3 plus	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※7	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Motorola	moto e5 play	Android 8.1.0	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	●	●	✓	●	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の数と一致しません。
- ※2 音楽データのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができます。
- ※4 リモート、一度リモート、チャット、チャットのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 チャット・ファンダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力される場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 チャット、ファンダム、リモート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保留とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一時的に機能が変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリアやスマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しい場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	通話中全件両側 名前/電話番再 表示	通話中全件 自動写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
Huawei	P10 lite	Android 7	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Apple	iPhone XR	iOS 13.3.1	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓
Huawei	nova lite 2	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
ASUS	ZenFone 5	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS R3	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia 1	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
OPPO	Reno A	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS Zero 2	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia XZ1	Android 9	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Z Flip	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
FUJITSU	5Gスマートフォ ンme (F-01L)	Android 8.1.0	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3※10	✓	●	●	✓	●	● ※12	●
Samsung	Galaxy S9	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Google	Pixel 3a XL	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A10e	Android 10	10012	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※10	✓	●	● ※11	●	✓	✓	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される通信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル/ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能です。
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリアやスマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を実行してください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	通話中全件両 名義/電話番再	通話中全件 自動写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
Apple	iPhone SE 2nd	iOS 13.5.1	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	●	✓	
SONY	Xperia 1 II	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
SONY	Xperia 10 II	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
Samsung	Galaxy S20 5G	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2,3	●	●	●	✓	✓	●	
SHARP	AQUOS R5G	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
FUJITSU	arrows U	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
LG	V60 ThinQ 5G	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2,3	●	●	●	✓	✓	●	
SHARP	AQUOS sense3	Android 9	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
ZTE	Axon 10 Pro 5G	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3,4	●	●	●	✓	✓	●	
KYOCERA	BASIO4	Android 10	10011	✓	✓	① ※13	✓	✓	① ※1	✓	① ※3,4	●	●	●	✓	✓	●	
SHARP	Android One S7	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※10	●	●	●	✓	✓	●	
KYOCERA	Android One S6	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3,4	●	●	●	✓	✓	●	
Samsung	Galaxy S20+ 5G	Android 10	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2,3	●	●	●	✓	✓	●	
Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS 13.3.1	10011	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	✓	✓	✓	●	✓	

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される番信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。

- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用になれます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリア/スマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録情報を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	連絡先全件両側 名前/電話番号再	連絡先全件 自動写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
OPPO	Reno3 5G	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A41	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
OPPO	Find X2 Pro (5G)	Android 10	10019	✓	✓	① ※13	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
LG	LG style3	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2	✓	●	●	●	✓	① ※14	●
ZTE	ZTE a1 (5G)	Android 10	10019	✓	✓	① ※13	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	●	●	✓	✓	●
FUJITSU	arrows 5G	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
FUJITSU	arrows Be4	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A7	Android 8	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※2※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
SONY	Xperia Ace	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
ASUS	Zenfone Max (M2)	Android 9	10019	● ※15	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	✓	●	●	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Note10+	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※2※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
OPPO	A5 2020	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS Zero 2	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●
Google	Pixel 4a	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3	✓	●	●	●	✓	✓	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車両スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はあがりません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。
- ※14 AndroidAuto起動時、音声は認識されません。
- ※15 携帯機器との初回接続時に電話の接続がされません。
- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用いただけません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- 当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一覧表の情報が変更になる可能性があります。
- 一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリアやスマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- 携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- 無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録機器を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 目的地設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	通話非全件両側 名前/電話番号再	通話非全件 自動着信	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
SHARP	AQUOS sense4	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apple	iPhone 12 mini	iOS14.1	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONY	Xperia 5 II	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Google	Google Pixel 5	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xiaomi	Redmi Note 9S	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPPO	OPPO A73	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy A51 5G	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apple	iPhone 12 Pro	iOS14.2.1	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy Note20 Ultra 5G	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHARP	AQUOS sense3 basic	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy S10+	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LG	Style 2	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Motorola	moto g9 play	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy Z Fold2 5G SCG05	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy Z Flip 5G SCG04	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の数と一致しません。
- ※2 全曲/アルバムのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リポート、一曲/アルバム、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車高スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル/ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リポート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線となく、マニュアルで操作します。
- ※14 AndroidAuto起動時、音声で認識されません。
- ※15 携帯機器との初回接続時に電話の接続ができません。
- ※16 アルバム名が表示されません。
- ※17 アルバム名シャットが一覧しません。
- ※18 シャッフル/リポートのアイコンが点滅して表示されます。
- = 機能はご利用可能です。
- = 機能はご利用いただけません。
- = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されているスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一斉表の情報変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリア/スマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録機器を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 自動設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネクテ	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	通話中全方向 名前/電話番再	通話中全件 自動写真	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
SHARP	AQUOS sense4	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHARP	AQUOS sense5G	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS 14.4.2	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONY	Xperia 1 II	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
OPPO	Reno3 A	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONY	Xperia 5 II	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy S10	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy Note10+	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Xiaomi	Redmi Note 9T	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy Note20 Ultra 5G	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FUJITSU	arrows NX9	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SONY	Xperia 8 Lite	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Samsung	Galaxy A21	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LG	VELVET	Android 10	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Google	Pixel 4a 5G	Android 11	10019	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネクテ画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なう場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車高スピードから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル/ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクテの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。
- ※14 AndroidAuto起動時、音声認識されません。
- ※15 携帯機器との初回接続時に電話の接続がされません。
- ※16 アルバム名が表示されません。
- ※17 アルバムジャケットが一致しません。
- ※18 シャッフル/リピートのアイコンが点滅して表示されます。
- = 機能はご利用可能です。
- = 機能はご利用できません。
- ① = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- ② = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ③ = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一斉表の情報変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリア/スマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクテおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクテの両方から登録機器を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。

製造元	機種名	ソフトウェアバージョン		Bluetooth接続		ハンズフリー機能				SMS	Bluetoothオーディオ		USB機能			Nav/Conでの 自動設定	Applications	
		携帯機器OS	マツダコネク	ペアリング	自動再接続	ハンズフリー 通話	通話中全件両 名通話/電話着 信	通話中全件 自動着信	着信履歴	メッセージ	音楽の再生	曲情報の表示	USB接続	音楽の再生	音楽用ボタン	Nav/Car Bluetooth接続	Android Auto	Apple CarPlay
SONY	Xperia 10 II	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Xiaomi	Redmi 9T	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Google	Pixel 4a	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
SONY	Xperia Ace II	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Motorola	Moto E 2020	Android 10	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
OPPO	A54 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✗ ※19	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Sharp	AQUOS R5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S21 Ultra 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy Z Flip	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
KYOCERA	TORQUE 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✗ ※19	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A52 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
SHARP	AQUOS sense5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	●	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S20 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy A32 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✗ ※19	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●
Samsung	Galaxy S21 5G	Android 11	10019	✓	✓	✓	✓	✓	① ※1	✓	① ※3※4	① ※16※17	●	● ※11	●	✓	✓	●

<<個別の注意事項>>

- ※1 マツダコネク画面上に表示される着信履歴件数は電話機本体の件数と一致しません。
- ※2 全曲リピートのアイコンが表示されません。
- ※3 早送り/早戻しができません。
- ※4 リピート、一曲リピート、シャッフルのアイコンが電話機と連動しません。
- ※5 Android Autoの起動中にACC-OFF/ONを行なった場合、Android Autoが自動的に起動しません。
- ※6 BT音楽再生中にBT切断/再接続された場合、車高スピーカーから音楽が出力されなくなります。
- ※7 シャッフル・ランダム再生はできません。
- ※8 音楽の再生中に、CMUから音楽が出力されなくなる場合があります。
- ※9 電話機の電話帳に登録されている写真データがマツダコネクの画面上に表示されません。
- ※10 シャッフル、ランダム、リピート再生機能はありません。
- ※11 Android Autoで接続すれば音楽再生が可能
- ※12 AndroidAuto起動時、オーディオが電話機から出力されます。
- ※13 三番通話時、電話機が自動的に保線とならず、マニュアルで操作します。
- ※14 AndroidAuto起動時、音声認識されません。
- ※15 携帯機器との初回接続時に電話の接続がされません。
- ※16 アルバム名が表示されません。
- ※17 アルバムジャケットが一致しません。
- ※18 シャッフル/リピートのアイコンが点滅して表示されます。
- ※19 SMSが表示されません。
- ✓ = 機能はご利用可能です。
- ✗ = 機能はご利用できません。
- = 一部機能に制限がかかりますがご利用いただけます。
- ① = こちらの携帯機器ではこの機能がサポートされていません。
- ② = 動作確認テスト未実施です。

<<共通の注意事項>>

- ・当WEBサイトに掲載されていないスマートフォン/携帯機器等については動作確認を行っておりません。
- ・また、機種によっては動作確認後に仕様変更が行われ、一斉表の情報変更になる可能性があります。
- ・一部の機能が動作しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・スマートフォン/携帯機器の互換性や個々の操作性及び機能はスマートフォン/携帯機器のOS、ソフトウェアバージョン、設定、通信キャリア/スマートフォン/携帯機器へインストールしている第三者機関のアプリケーションにより異なります。
- ・お使いのマツダコネクおよび携帯機器のソフトウェアバージョンが新しくなった場合、互換性の結果が変わる場合があります。
- ・携帯機器のOS (Android、iOSなど)を更新すると、過去の登録(ペアリング)情報が無効になる場合があります。
- ・無効になった場合、携帯機器とマツダコネクの両方から登録機器を削除して、再度ペアリング操作を行ってください。
- ・iPhone、iPodをお使いのお客様へ：
iPhone、iPod再生時の動作はiPhone、iPodのソフトウェアに依存しており、生じる症状によっては弊社機器で対応できない場合があります。
- ・スマートフォン/携帯機器等の互換性はマツダの評価基準に沿って確認を行っておりますので、評価基準を超えるソフトウェアおよびハードウェアの問題に関しては責任を負いません。